

Cheklis	Princípios do Lean Manufacturing	M006-A06 / pág 1-1
---------	----------------------------------	-----------------------

O pensamento Enxuto destila a essência da abordagem enxuta em cinco princípios chaves e mostra como os conceitos podem ser estendidos além da produção automobilística para qualquer empresa ou organização, em qualquer setor, em qualquer país.

Os cinco princípios enxutos são:

1. Especificar o que gera e o que não gera valor na perspectiva do cliente e não na perspectiva das empresas, funções ou departamentos individuais;
2. Identificar todos os passos necessários para projetar, pedir e fabricar o produto através do fluxo total de valores para destacar as perdas, sem adição de valor;
3. Realizar as ações que geram fluxo de valor sem interrupção, desvios, contra-fluxos, esperas ou refugos;
4. Fazer somente o que for solicitado pelo cliente;
5. Empenhar-se pela perfeição removendo continuamente as sucessivas camadas de perdas assim que elas forem descobertas.

Esses princípios são fundamentais para a eliminação das perdas. São fáceis de serem lembrados e devem servir de guia para todas as pessoas das organizações envolvidas na transformação enxuta.